



大型車の車輪脱落事故防止について —啓発チラシ、ホームページを活用した啓発活動—

国土交通省の発表によると令和6年度の大型車の車輪脱落事故件数は120件と依然として多くの事故が発生しております。

車輪脱落事故を防止するためには、タイヤ交換作業時の適正作業及びタイヤ交換後の増し締めの実施が重要です。

当会では、適正作業や増し締めの実施を啓発するチラシを作成・展開している他、ホームページに「大型車車輪脱落事故防止に関する情報」として、当会並びに国土交通省、関係団体による啓発資料等をまとめて掲載したページを作成するなど、情報提供及び啓発に努めております。

夏用タイヤから冬用タイヤへの交換時期に当たり、本チラシやホームページを活用するなどし、車輪脱落事故の発生を防止しましょう。

大型車の車輪脱落事故防止対策啓発チラシ

タイヤ交換作業者向け

「適正作業啓発チラシ」



運送事業者及び大型車使用者向け

「増し締め啓発チラシ」



本チラシは、右記QRコード及び下記URLよりダウンロードして使用いただけます。

【https://www.jatma.or.jp/safety_technology/tyre_safety_news.html】



大型車の車輪脱落事故防止に関する情報ページ

一般社団法人
日本自動車タイヤ協会

> サイトマップ > 委員専用ページ > 会員専用ページ > English

Home > 安全・技術・規格 > 大型車車輪脱落事故防止に関する情報

安全・技術・規格

タイヤ点検

整備間隔情報（作業者・販売店様向け）

大型車車輪脱落事故防止に関する情報

タイヤリコール制度

タイヤ安全啓発資料

タイヤの性能と技術

大型車の車輪脱落事故防止に関する情報

Index

1. 国土交通省からの緊急対策の要請
2. 当会、官公庁、関係団体による啓発資料等
 - (1)タイヤ脱着作業管理表、日常点検表フォーマット
 - (2)啓発動画
 - (3)啓発チラシ、リーフレット
 - (4)啓発ページ
3. 大型車ホイールの新・ISO方式化

リンク QR コード



本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本自動車タイヤ協会 技術部：柴田、西堀

電話：03-3435-9092 FAX：03-3435-9097

以上